



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Θεσσαλονίκη 01-06-2016

Διεύθυνση: Γιάννη Χαλκίδη 20 (Πρώην Κωνσταντινουπόλεως 164Α)
Τ.Κ.: 542 49
Πληροφορίες: Λ. Καραγιώργη
Τηλέφωνο.: 2313-318 338
FAX: 2310-552 977
e-mail: l.karagiorgi@thessaloniki.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 24 / 2016 Δ.Β.Κ. & Δ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Κ.Α.Ε. 20 6673.03.01 / 20.002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

Για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Σχεδιογράφου - Plotter HP DESIGNJET T1100 44" με serial number MY8355C041 που καλύπτει τις ανάγκες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων που εμφάνισε βλάβη με κωδικό Error 02.1:10, θα πρέπει:

Να αντικατασταθεί το mainboard with PSU & carriage.

Το κόστος αντικατάστασης του σχετικού ανταλλακτικού ανέρχεται στο ποσό των

1.048,39 € +Φ.Π.Α. 24% = 1.048,39 + 251,61 = **1.300,00 €.**

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Λ. Καραγιώργη

Μ. Ζουρνά