



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Διεύθυνση: Αγγελάκη 4, 54636, Θεσσαλονίκη
Αρμόδιος : Α. Μένος-Χατζηγεωργίου
Τηλ.: 231-3316430
e_mail: a.menos@thessaloniki.gr

ΠΡΟΣ: Δ/ση Προμηθειών και Αποθηκών.
Τμήμα Προμηθειών.

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων της Δ/σης ΚΕΠ

A. ΜΕΛΕΤΗ

Επειδή τα τροχήλατα καθίσματα εργασίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας έχουν εμφανείς βλάβες και φθορές από τη χρήση, είναι απαραίτητη η επισκευή τους για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ανεκτή λειτουργικότητα και να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας με βάση τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας. Τέλος τονίζεται ότι, από τον τεχνικό ασφαλείας του Δήμου, τα καθίσματα εργασίας υπαλλήλων για Υπηρεσίες όπως τα ΚΕΠ χαρακτηρίζονται βασικός εξοπλισμός υγιεινής και ασφάλειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η προηγούμενη επισκευή καθισμάτων στη Δ/ση ΚΕΠ έγινε το 2020 και από τότε έχουν υποστεί βλάβες πολλά καθίσματα εργασίας υπαλλήλων. Σε ορισμένα καθίσματα οι βλάβες αφορούν πάνω από ένα εξάρτημα, οπότε ο αριθμός των συνολικών επισκευών υπερβαίνει τον αριθμό των προς επισκευή καθισμάτων.

Η επισκευή είναι προφανώς συμφέρουσα για την Υπηρεσία σε κόστος και χρόνο, σε σύγκριση με την αντικατάστασή τους, που απαιτεί τη διενέργεια μεγάλου κόστους διαγωνισμού από το Δήμο Θεσσαλονίκης για την προμήθεια επίπλων για όλες τις Υπηρεσίες του, που δεν διαθέτει ΚΑ για το 2023, ο σχεδιασμός του δεν έχει ξεκινήσει, και δεν υπάρχει προβλέψιμο έτος που θα λάβει χώρα πραγματική παραλαβή νέων καθισμάτων εργασίας προσωπικού.

Σε συνέχεια των σχετικών, ακολουθούν τεχνική περιγραφή και ενδεικτικός προϋπολογισμός των απαραίτητων **επισκευών στα καθίσματα εργασίας υπαλλήλων** της Δ/σης ΚΕΠ.

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απαιτούνται οι παρακάτω αναφερόμενες επισκευές με τον τρόπο και τις ποσότητες που περιγράφονται, ανά ΚΕΠ:

1. Κ.Ε.Π 0002 ΑΓΓΕΛΑΚΗ 4

- Προμήθεια, προσαρμογή και τοποθέτηση δεκαεπτά (17) set μπράτσων σε τροχήλατα καθίσματα εργασίας.
- Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα και αφρολέξ σε ένα (1) κάθισμα συνεργασίας SATO.
- Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα και αφρολέξ σε δύο (2) τροχήλατα καθίσματα SATO.
- Αντικατάσταση αμορτισέρ ύψους (τύπου «complet», ενισχυμένο) σε δύο (2) καθίσματα SATO.
- Αντικατάσταση μηχανισμού σε ένα (1) τροχήλατο κάθισμα.
- Αντικατάσταση βάσης πολυαμιδίου σε ένα (1) τροχήλατο κάθισμα.
- Αντικατάσταση ρόδας σε τροχήλατα καθίσματα, δέκα (10) τεμάχια συνολικά.

2. Κ.Ε.Π 0236 ΜΠΟΤΣΑΡΗ 53-55

- Αντικατάσταση μηχανισμού σε δύο (2) τροχήλατα καθίσματα SATO (Τύπου «SYNCHRO Γερμανίας»).
- Αντικατάσταση μπράτσου πολυουρεθάνης σε ένα (1) κάθισμα SATO.
- Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα και αφρολέξ σε δύο (2) τροχήλατα καθίσματα εργασίας SATO.

3. Κ.Ε.Π 0236Π.Β. ΑΝΩ ΠΟΛΗ (ΘΕΟΦΙΛΟΥ 25)

- Αντικατάσταση μηχανισμού ενός (1) καθίσματος εργασίας.
- Αντικατάσταση μηχανισμού πλάτης σε τρία (3) καθίσματα εργασίας.
- Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα, επένδυσης πλάτης και αφρολέξ σε ένα (1) τροχήλατο κάθισμα εργασίας SATO.

4. Κ.Ε.Π 0236Π.Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ 59

- Αντικατάσταση ρόδας σε τροχήλατα καθίσματα, δεκαπέντε (15) τεμάχια συνολικά.
- Αντικατάσταση μηχανισμού σε ένα (1) τροχήλατο κάθισμα SATO (Τύπου «SYNCHRO Γερμανίας»).

5. Κ.Ε.Π 0533 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 24

- Αντικατάσταση μηχανισμού σε ένα (1) τροχήλατο κάθισμα SATO (Τύπου «SYNCHRO Γερμανίας»).
- Αντικατάσταση αμορτισέρ ύψους (τύπου «complet», ενισχυμένο) σε δύο (2) καθίσματα SATO.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται σε υψηλού ποιοτικού επιπέδου ανταλλακτικά (βαρέως τύπου μηχανισμούς ανύψωσης βάσης/ανθεκτικό ύφασμα) συμβατά με τους τύπους καθίσματων της Δ/σης και με τουλάχιστον 2-ετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Η αντικατάσταση υφάσματος αφορά ανθεκτικό ύφασμα ίδιας απόχρωσης με το αντικατασταθέν (μπλε ή κόκκινο). Η τοποθέτηση, εγκατάσταση, ρύθμιση κτλ όλων των παραπάνω περιλαμβάνεται στις ενδεικτικές τιμές.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΚΕΠ 0002 ΑΓΓΕΛΑΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€)	ΣΥΝΟΛΟ(€)
Προμήθεια, προσαρμογή και τοποθέτηση set μπράτσων σε τροχήλατα καθίσματα εργασίας .	17	24	408
Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα και αφρολέξ σε κάθισμα συνεργασίας SATO.	1	38	38
Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα και αφρολέξ σε τροχήλατα καθίσματα SATO.	2	70	140
Αντικατάσταση αμορτισέρ ύψους (complet, ενισχυμένο), σε καθίσματα SATO.	2	35	70
Αντικατάσταση μηχανισμού σε τροχήλατο κάθισμα.	1	45	45
Αντικατάσταση βάσης πολυαμιδίου.	1	35	35
Αντικατάσταση ρόδας σε τροχήλατα καθίσματα.	10	4	40
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ			776€

2. Κ.Ε.Π 0236 ΜΠΟΤΣΑΡΗ 53-55

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€)	ΣΥΝΟΛΟ(€)
Αντικατάσταση μηχανισμού σε τροχήλατο κάθισμα SATO (SYNCHRO Γερμανίας).	2	80	160
Αντικατάσταση μπράτσου πολυουρεθάνης σε κάθισμα SATO.	1	28	28
Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα και αφρολέξ σε τροχήλατο κάθισμα εργασίας SATO	2	70	140
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ			328€

3. Κ.Ε.Π 0236Π.Β. ΑΝΩ ΠΟΛΗ (ΘΕΟΦΙΛΟΥ 25)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Αντικατάσταση μηχανισμού καθίσματος εργασίας.	1	25	25
Αντικατάσταση μηχανισμού πλάτης σε καθίσματα εργασίας.	3	28	84

Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα, επένδυσης πλάτης και αφρολέξ σε τροχήλατο κάθισμα εργασίας SATO.	1	85	85
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ			194€

4. Κ.Ε.Π 0236Π.Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ 59

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Αντικατάσταση ρόδας σε τροχήλατα καθίσματα	15	4	60
Αντικατάσταση μηχανίσμου σε τροχήλατο κάθισμα SATO (SYNCHRO Γερμανίας)	1	80	80
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ			140€

5. Κ.Ε.Π 0533 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 24

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Αντικατάσταση μηχανίσμου σε τροχήλατο κάθισμα SATO (SYNCHRO Γερμανίας).	1	80	80
Αντικατάσταση αμορτισέρ ύψους (complet, ενισχυμένο,) σε καθίσματα SATO.	2	35	70
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ			150€

Γενικό σύνολο	1.588,00€
Φ.Π.Α. 24%	381,12€
Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α.	1.969,12€

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΚΕΠ

Αχιλλεύς Μένος-Χατζηγεωργίου
ΠΕ Πληροφορικής/ ΠΕ Πληροφορικής(Software/Hardware)
Βαθμός Α΄

Εσωτερική Διανομή
Δ/ση ΚΕΠ